

ATF DEXRON VI

Fluide synthétique haute performance destiné à la lubrification des transmissions automatiques actuelles, répondant plus particulièrement aux spécifications DEXRON VI. L'ATF DEXRON VI confère au produit un confort optimal lors du passage des vitesses et garantit d'excellentes propriétés lubrifiantes.

PERFORMANCES

GM DEXRON VI

DEXRON IID, IIE, IIIG, IIH

Ford MERCON LV

Voith H55.6335

Volvo CE 97340

JASO M315 1A-13 / 1A-LV13

Chrysler +3

ZF TE-ML 09

TASA

PROPRIETES

- Résistance exceptionnelle à l'oxydation
- Bonne protection contre l'usure et la corrosion
- Excellente stabilité au cisaillement pour un fluide longue durée
- Propriétés de friction optimisées pour des changements de vitesse plus souples
- Intervalles de vidange prolongés grâce à une résistance améliorée à l'oxydation
- Économie de carburant améliorée par rapport aux fluides conventionnels
- Peut être utilisé pour la grande majorité des boîtes de vitesses automatiques modernes sur la route, sans nécessiter d'additifs supplémentaires

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Méthodes	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	ASTDM D4052	g/L	0.84
Couleur	Visuelle	-	rouge
Viscosité cinématique à 100°C	ASTMD 445	cSt	5.8
Viscosité cinématique à 40°C	ASTMD 445	cSt	27
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	151
Point d'écoulement	ASTM D 97		-20
Point éclair	ASTMD D92	°C	>200

L'ATF DEXRON VI convient lorsque le constructeur fait référence à l'une des spécifications ci-dessous :

OEM GROUP	Spécifications
Acura ATF-Z1	ATF-Z1
Aisin Warner	JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1, AW-2
Allison	C-3 & C-4
American Motors	ATF +3 (MS7176-E)
AML	Oil No. 4G43A9A509/AA/S
Audi / VW	5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A), G 052 025 A2, G 053 025 A2, G 052 162 A1/A2, G 055 025 A2 (JWS 3309), G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5) (ZF No. S671 090 170), G 055 005 -A, -A1, -A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6) (ZF No. S671 090 255), G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus) (ZF No. S671 090 281), G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8) (ZF No. S671 090 312), G 052 990, G 055 540 A2, 052 055
Bentley	PY112995PA
BMW	JWS 3309 (T-IV), LA2634, LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A), ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30, 7045E, ETL-8072B, ATF 6
Bosch	TE-ML 09
CAT	TO-2
Chrysler	ATF+, +2, +3 (MS 7176E)
Chrysler/Dodge	MOPAR AS 68 RC and AS 69 RC (T-IV), JWS 3309
Chrysler/Dodge/Jeep	05127382AA, 68043742AA, 68157995AA, 68157995AB, Borg Warner 68049954AA, 68218925AA and 68218925AB, MOPAR SP IV, 68171866AA/68171869AA
Daewoo	LT 71141
Daihatsu	AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP
Esso	LT 71141
FIAT	T-IV type, JWS 3309, 9.55550-AV5, 9.55550-AV6
Ford	MERCON® / MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV) / ATF C-ML5 / FNR5 / M2C138CJ, M2C166H / WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309 / ESP-M2C166H, XL-12
Ford/Lincoln/Mercury	XT-6-QSP or DSP (SP) / XT-2-QDX (M) / XT-2-QSM (Syn)
GM	9986195 (Aisin AW, JWS 3309) / TASA / DEXRON®-II / DEXRON®-IID / DEXRON®-IIE / DEXRON®-IIIG / DEXRON®-IIHH / DEXRON®-VI / GM 1940700 / GM 1940767 / GM 21005966 / GM 22717466 / GM 88900925 / GM 9986195 / GM 93160393
GM/GMC/Opel/Saturn	AW1 / 88863400 / 88863401
Hino	Blue ribbon ATF
Honda	ATF-Z1 (except in CVTs) / DW-1, Ultra II, Type 3.0, Type 3.1 : 08263-999-01HE (EU), 08200-9017 (USA) (ZF LifeguardFluid 9) (ZF No. AA01.500.001)
Hyundai/Kia	SP-IV / SP-IV M (SP4-M) / SP-IV-RR / SP-III / Dex-II/ SP-II / JWS 3314 / NWS 9638 / 040000C90SG / NUMM040 CH20 Red1
OEM GROUP	Spécifications

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr

Idemitsu	K17 3100 PL085
Isuzu	ATF WSI / Besco ATF II , ATF III, ATF SP / SCS Fluid / 08200-9001
Jaguar	ATF 3403 M115, ATF 3403-M115 / ATF LT71141, ZF 5HP24 / JLM20238 / ATF 3403 JLM20238 / K17 / JLM 20292 / Fluid 8432 / 02JDE26444 /WSS-M2C922A1
JASO	M315-2013 1A / M315-2013 1A-LV / M315-2013 2A
JEEP	ATF+3
KIA	ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Red 1
Lan Rover	TYK500050 / LR0022460 / LR023288
Lexus	JWS 3309
Mazda	ATF D-II / ATF M-III / ATF M-V / ATF FZ / ATF A7 / ATF F-1 / ATF S-1 / ATF N-1 / ATF 3317
Mini Cooper	T-IV
MB	ZF 4HP20
Mitsubishi	Diaqueen SK, SPII, SPIII, SP IV, AW, J2, J3, ATF-MA1, ATF PA
Nissan	Matic Fluid C, D, J, K, S, P, C, W
Opel/GM	19 40 700 / 19 40 767 / 21005966 Transaxle / 22 17466 / 88900925 / 9986195
Peugeot	ZF 4HP20 / Z 000169756 /AL4 Automatic gearbox oil (#9730.AE)
Porsche	ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141 / ATF 3403-M115 / T-IV (JWS 3309) / 000 043 205 09 / 999 917 547 00 (A2) / 000 043 205 28 / Z 000169756
Renault	DPO/AL4 , Matic D2, Samsung SATF-D
Saab	T IV (JWS 3309) /93 165 147 / 93 160 393/ Power steering fluid 2634, 45 30 09 800, 93160548
Shell	3403, M115, LA 2634, M-1375-4, L12108
Subaru	ATF, K0140Y0700, 5AT, ATF HP
Suzuki	ATF AW-1, AT OIL 5D06, ATF 2326, ATF 2384K, JWS 3309, ATF 3314, 3317
Voith	55.6335.xx (G607)
Volvo	97325, 97335, CE97340, PN 1161521, PN 1161540/1161640, PN 31256774/31256675 , PN 1161621
VW	5 HP (ZF 5 HP30, 18FL, 30, 19FL, 24A), G-055-025 A2 (JWS 3309), G055 540 (A2), G052 162 (ZF LifeguardFluid 5), G055 005-A, A2 (ZF LifeguardFluid 6), G055 162-A2, A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus), G060 162 (ZF LifeguardFluid 8), TL 521 62
ZF	TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L
eMobility	Ford escape Hybrid eCVT
	Jatco JR712E
	Mazda SKYACTIVE HYBRID
	Nissan Altima Hybrid
	Tesla Model S, Model3, and Model X
	Toyota THSII/ Toyota Prius

Fiche technique, version du 28 mars 2025